



**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

São Paulo, 14 de Dezembro de 2015

A

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon – Porto Alegre  
Rua dos Andradas - 686 - Centro  
Porto Alegre - RS  
CEP: 90.020-004

Ref: Campanha de Chamamento (Recall) veículo Subaru Forester

Prezados senhores,

De acordo com a determinação contida nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 10, da Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor, e na Portaria MJ nº 487, de 15 de março de 2012, informamos que a CAO A Montadora de Veículos Ltda., inscrita sob o CNPJ 03.471.344/0001-77, com sede na Rua Onze, S/N. DAIA, Anápolis – Estado de Goiás – GO, CEP 075133-600, importadora e distribuidora oficial dos veículos Subaru produzidos pela Fuji Heavy Industries Ltd., – Japão, com endereço eletrônico <http://www.subaru.com.br/recalls-subaru>, efetuará uma campanha de chamamento ("Recall") conforme informações abaixo:

1. Veículos envolvidos: Subaru Forester "S" e "XT" (importados)

VEÍCULO	MODELO	Nº DE SÉRIE DO CHASSIS
<b>Forester</b> Ano/Modelo 2013 a 2015 Data de fabricação (de 01/09/2012 a 30/03/2014) 	"S" 2.0 Aspirada	JF1SJ5LC5DG002081
		A
		JF1SJ5LC5FG118449
		Não sequenciais
	"XT" 2.0 Turbo	JF1SJGL85DG002084
		A
		JF1SJGL85FG111629
		Não sequenciais

- Unidades envolvidas no Brasil: 1.262 (sendo 582 unidades modelo "S" e 680 unidades modelo "XT")





**SUBARU**

*Confidence in Motion*

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

## **2. Informação técnica de esclarecimento:**

Durante o movimento do veículo, dentro da cobertura plástica da coluna da direção atrás do volante, poderá haver o contato entre o chicote elétrico e uma placa metálica existente no local.

Ao longo do tempo, poderá haver um desgaste no revestimento dos fios devido ao atrito, permitindo o contato deles com a placa, gerando um curto circuito.

Em consequência, ocorrerão falhas no funcionamento do limpador de para brisa, ou do farol ou da buzina ou ainda, o desligamento do motor do veículo, devido à queima de fusível do Sistema de Injeção de Combustível.

Para a eliminação do problema, as Concessionárias Credenciadas Subaru farão uma inspeção no local para verificar se está havendo o referido contato. Caso positivo, haverá a substituição dos fios (chicote).

Para todos os veículos, como forma de precaução, será instalado um espaçador isolante (espuma protetora), que manterá definitivamente separados os fios da placa metálica, prevenindo eventuais problemas futuros.

## **3. Modo de quando foi detectado:**

Em 2013 a Fuji Heavy Industries recebeu um comunicado proveniente do mercado australiano, com a informação de que um cliente reclamou sobre uma luz alta que acendia e apagava intermitentemente quando trafegava por uma rodovia com piso irregular e com o farol baixo ligado. Após longa e minuciosa inspeção, concluiu-se que o chicote elétrico do interruptor das luzes dianteiras entrava em contato com uma placa de metal na parte inferior da coluna de direção o que provocava um curto circuito intermitente.

## **4. Descrição pormenorizada do risco e suas implicações:**

Caso aconteça a falha no limpador de para brisa ou no farol, a visibilidade do condutor será comprometida durante chuvas ou à noite, expondo os ocupantes ou terceiros a acidentes ou, em caso extremo, risco de morte.

No caso de falha da buzina, ocorrerá a perda do aviso sonoro para que se façam as advertências necessárias, expondo ocupantes ou terceiros a riscos de acidentes ou, em caso extremo, risco de morte.

Com o eventual desligamento do motor, haverá a redução da velocidade do veículo, a perda da assistência da direção e do freio, necessitando de maior força para controlar o veículo, expondo,





**SUBARU**

*Confidence in Motion*

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

assim, os ocupantes e terceiros a riscos de colisões e acidentes com ferimentos e lesões graves ou, em caso extremo, o risco de morte.

A CAO A informa que não houve, até o momento, registro de acidente ou ação legal relacionado ao problema.

**5. Quantidade de produtos sujeitos ao defeito:**

A quantidade de veículos com probabilidades de problemas é de 1.262 unidades sendo, (582 modelo "S" e 680 modelo "XT") distribuídas nos Estados da Federação, da seguinte maneira:

Estado	Quantidade
BA	1
DF	48
ES	3
GO	20
MG	13
MS	1
PA	2
PB	2
-PE	1
PR	82
RJ	96
RS	101
SC	22
SE	1
SP	827
Estoque	42
<b>Total Geral</b>	<b>1262</b>

(\*) Para os veículos em estoque, a campanha será realizada anteriormente à comercialização dos mesmos.





**SUBARU**

*Confidence in Motion*

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo – SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

**6. Indicação de providências adotadas e medidas propostas para resolver o defeito:**

- Comunicado de alerta para os clientes, de acordo com a Regulamentação de Campanha de Chamamento em vigor
- Preparação de literatura técnica para a rede de Concessionárias Autorizadas com o intuito de orientar sobre a inspeção, a eventual substituição do chicote elétrico da coluna da direção e a instalação do espaçador isolante.
- Fornecimento antecipado às oficinas do isolante para ser instalado em todos os veículos visando à prevenção definitiva.
- O contato ao cliente/proprietário para agendamento prévio e necessidade de comparecimento às oficinas credenciadas a partir da publicação oficial da campanha.

**7. Medidas preventivas para evitar acidentes**

Para evitar riscos de acidentes aos ocupantes do veículo e terceiros a CAO A fará o anúncio da campanha, recomendando que o serviço seja executado o mais rápido possível pelo proprietário. Até o efetivo atendimento, a CAO A orientará o condutor para que fique atento a quaisquer irregularidades no funcionamento do limpador de para brisa, do farol, da buzina ou, até mesmo, para uma possível parada do motor.

**8. Ações previstas para a campanha**

**Plano de mídia, conforme Art. 3º e 4º:**

- 1) Veiculação da campanha em Jornais (**Anexo I**).
- 2) Veiculação da campanha em TV (**Anexo II**).
- 3) Veiculação da campanha em Rádio (**Anexo III**).
- 4) Envio de correspondência registrada aos proprietários, detalhando o problema e orientando quanto ao atendimento e quanto à solução. (**Anexo VI**)
- 5) Envio de "press-release" sobre a convocação para jornais, revistas especializadas "sites" automobilísticos, para ampliar a abrangência da comunicação (**Anexo V**)
- 6) Inserção do aviso da campanha em nosso portal corporativo (Site [www.subaru.com.br](http://www.subaru.com.br)), disponibilizando detalhes da campanha e uma sequência de "Perguntas e Respostas" para orientar e retirar dúvidas dos clientes (**Anexo X**)
- 7) Troca, sem custo ao cliente, do componente envolvido.





**SUBARU**

*Confidence in Motion*

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

**9. Plano de atendimento, conforme Art. 4º e 5º:**

- 1) Envio de correspondência registrada ao endereço do cliente, convocando-o para o serviço conforme artigo 4 e 5, Decreto nº 487/2012, solicitando ao proprietário que faça o agendamento na rede de Concessionárias Credenciadas Subaru. (**Anexo VI**);
- 2) Informação por escrito à rede de oficinas credenciadas, através de Boletim Técnico, instruindo a execução do reparo, nos veículos de sua região. (**Anexo XI**);
- 3) Envio do isolante antecipadamente para a rede de Concessionárias Credenciadas Subaru para a execução dos serviços.

A CAO A irá convocar os proprietários para entrar em contato com a Central de Atendimento Subaru através do telefone 0800-770-2011 e agendar o serviço na rede de Concessionárias Credenciadas Subaru a partir de 15 de Dezembro de 2015, quando estarão aptos a realizarem os serviços corretivos.

Todos os revendedores estarão à disposição do cliente, devidamente capacitados, para executarem o serviço de inspeção e instalação do separador isolante (espuma protetora), sem ônus ou custos aos clientes.

- Tempo estimado para a inspeção do chicote da coluna de direção e instalação do separador isolante: 20 (vinte) minutos.

**10. Documentos complementares:**

**Anexo I:** Comunicado que será veiculado nos jornais

**Anexo II:** Comunicado que será veiculado na TV

**Anexo III:** Comunicado que será veiculado no rádio

**Anexo IV:** Meios de comunicação (grade) e custos de veiculação.

**Anexo V:** "Press Release" para a imprensa

**Anexo VI:** Carta que será encaminhada ao cliente

**Anexo VII:** Relação da rede de Concessionárias Credenciadas Subaru

**Anexo VIII:** Relação total dos chassis dos veículos envolvidos.

**Anexo IX:** Distribuição da frota pelos Estados da Federação

**Anexo X:** Cópia das "Perguntas e Respostas" que disponibilizaremos em nosso Site para auxiliar nossos clientes a esclarecer dúvidas.

**Anexo XI:** Cópia do Boletim de Serviços instruindo a rede credenciada

**Anexo XII:** Comunicado Oficial do Fabricante.





**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que por ventura sejam necessários.

Atenciosamente,

Larissa Vilaça Bertoni

Departamento Jurídico CAO A

[Larissa\\_bertoni@caoa.com.br](mailto:Larissa_bertoni@caoa.com.br)

Tatyana Botelho André

Departamento Jurídico CAO A

[tatyana.botelho@caoa.com.br](mailto:tatyana.botelho@caoa.com.br)

Cc: DENATRAN / DPDC



## COMUNICADO

### CAMPANHA DE CHAMAMENTO SUBARU DO CHICOTE DA COLUNA DE DIREÇÃO VEÍCULOS SUBARU FORESTER MODELOS "S" e "XT", 2013 A 2015.

A SUBARU e a CAO A Montadora de Veículos Ltda., estão convocando os proprietários dos veículos modelo **Forester "S" e "XT turbo", 2013 a 2015**, identificados pelas datas de fabricação e pelos números de chassis conforme descrição abaixo, a comparecerem a partir de 15 de Dezembro de 2015 à rede de Concessionárias Credenciadas SUBARU para a inspeção do chicote elétrico da coluna da direção.

VEÍCULO	MODELO	Nº DE SÉRIE DO CHASSIS
<b>Forester</b> Ano/Modelo 2013 a 2015 Data de fabricação (de 01/09/2012 a 30/03/2014) 	"S" 2.0 Aspirada	JF1SJ5LC5DG002081
		A
		JF1SJ5LC5FG118449
		Não sequenciais
	"XT" 2.0 Turbo	JF1SJGL85DG002084
		A
		JF1SJGL85FG111529
		Não sequenciais

Durante o movimento do veículo, poderá haver o contato entre o "chicote" elétrico da coluna de direção e uma placa metálica existente no local. Em consequência, poderão ocorrer falhas do limpador de para brisa, ou do farol, ou da buzina, ou até o desligamento do motor do veículo, comprometendo a visibilidade, ou a perda do aviso sonoro de advertência, ou ainda a redução da velocidade do veículo e a perda da assistência da direção e do freio, podendo colocar em risco a segurança dos ocupantes do veículo.

Durante a inspeção, haverá a instalação de um espaçador isolante e, eventualmente, a substituição do chicote. O Tempo estimado para a inspeção e instalação do espaçador é de 20 (vinte) minutos. Todos os serviços são gratuitos.

Os proprietários devem entrar em contato a partir de 15 de Dezembro de 2015, com uma das lojas da rede de Concessionárias Credenciadas Subaru de sua preferência e agendar a inspeção do chicote elétrico da coluna da direção.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone gratuito 0800-770-2011 ou pelo site [www.subaru.com.br](http://www.subaru.com.br)



A SUBARU e a CADA Montadora de Veículos Ltda., estão convocando os proprietários dos veículos modelo **Forester "S" e "XT turbo", Ano/Modelo 2013 a 2015**, identificados pelas datas de fabricação e pelos números de chassis conforme descrição na tela, a comparecerem a uma das lojas da rede de Concessionárias Credenciadas SUBARU para a inspeção do chicote elétrico da coluna da direção

VEÍCULO	MODELO	Nº DE SÉRIE DO CHASSIS
<b>Forester</b> Ano/Modelo 2013 a 2015 Data de fabricação (de 01/09/2012 a 30/03/2014) 	"S" 2.0 Aspirada	JF1SJ5LC5DG002081
		A
		JF1SJ5LC5FG118449
		Não sequenciais
	"XT" 2.0 Turbo	JF1SJGL85DG002084
		A
		JF1SJGL85FG111529
		Não sequenciais

Durante o movimento do veículo, poderá haver o contato entre o "chicote" elétrico da coluna de direção e uma placa metálica existente no local. Em consequência, poderão ocorrer falhas do limpador de para brisa, ou do farol, ou da buzina, ou até o desligamento do motor do veículo, comprometendo a visibilidade, ou a perda do aviso sonoro de advertência, ou ainda a redução da velocidade do veículo e a perda da assistência da direção e do freio, podendo colocar em risco a segurança dos ocupantes do veículo.

Durante a inspeção, haverá a instalação de um espaçador isolante e, eventualmente, a substituição do chicote. O Tempo estimado para a inspeção e instalação do espaçador é de 20 (vinte) minutos. Todos os serviços são gratuitos.

Os proprietários devem entrar em contato a partir de 15 de Dezembro de 2015, com uma das lojas da rede de Concessionárias Credenciadas Subaru de sua preferência e agendar a inspeção do chicote elétrico da coluna da direção.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone gratuito 0800-770-2011 ou pelo site [www.subaru.com.br](http://www.subaru.com.br)



## COMUNICADO DE RECALL

A Subaru e a CAO Montadora de Veículos Ltda., estão convocando os proprietários dos veículos Subaru Forester "S", identificados pelos números de chassis JF1SJ5LC5DG002081 até FG118449 não sequenciais e Forester "XT turbo", identificados pelos números de chassis JF1SJGL85DG002084 até FG111529 não sequenciais, ano / modelo 2013 a 2015, a comparecerem a uma das Concessionárias Credenciadas Subaru, para a inspeção do chicote elétrico da coluna da direção.

Durante o movimento do veículo, poderá haver o contato entre o "chicote" elétrico da coluna de direção e uma placa metálica existente no local. Em consequência, poderão ocorrer falhas do limpador de para brisa, ou do farol, ou da buzina, ou até o desligamento do motor do veículo, comprometendo a visibilidade, ou a perda do aviso sonoro de advertência, ou ainda a redução da velocidade do veículo e a perda da assistência da direção e do freio, podendo colocar em risco a segurança dos ocupantes do veículo.

Durante a inspeção, haverá a instalação de um espaçador isolante e, eventualmente, a substituição do chicote. O Tempo estimado para a inspeção e instalação do espaçador é de 20 (vinte) minutos. Todos os serviços são gratuitos.

Os proprietários devem entrar em contato a partir de 15 de Dezembro de 2015, com uma das lojas da rede de Concessionárias Credenciadas Subaru de sua preferência e agendar a inspeção do chicote elétrico da coluna da direção.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone gratuito 0800-770-2011 ou pelo site [www.subaru.com.br](http://www.subaru.com.br)







**CAOA CONVOCA PROPRIETÁRIOS DOS MODELOS SUBARU FORESTER "S" E "XT" ANO/MODELO 2013 A 2015 PARA INSPEÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO DA COLUNA DA DIREÇÃO**

São Paulo, 15 de Dezembro de 2015 – A Subaru e a CAO A Montadora de Veículos Ltda., estão convocando os proprietários dos veículos modelo **Forester "S" e "XT turbo", 2013 a 2015**, identificados pelas datas de fabricação e pelos números de chassis conforme descrição na tabela abaixo, a comparecerem à Rede de Concessionárias Credenciadas SUBARU, para a inspeção do chicote elétrico da coluna da direção.

VEÍCULO	MODELO	Nº DE SÉRIE DO CHASSIS
<b>Forester</b> Ano/Modelo 2013 a 2015 Data de fabricação (de 01/09/2012 a 30/03/2014) 	"S" 2.0 Aspirada	JF1SJ5LC5DG002081
		A
		JF1SJ5LC5FG118449
		Não sequenciais
	"XT" 2.0 Turbo	JF1SJGL85DG002084
		A
		JF1SJGL85FG111529
		Não sequenciais

Durante o movimento do veículo, poderá haver o contato entre o "chicote" elétrico da coluna de direção e uma placa metálica existente no local. Em consequência, poderão ocorrer falhas do limpador de para brisa, ou do farol, ou da buzina, ou até o desligamento do motor do veículo, comprometendo a visibilidade, ou a perda do aviso sonoro de advertência, ou ainda a redução da velocidade do veículo e a perda da assistência da direção e do freio, podendo colocar em risco a segurança dos ocupantes do veículo.

Durante a inspeção, haverá a instalação de um espaçador isolante e, eventualmente, a substituição do chicote. O Tempo estimado para a inspeção e instalação do espaçador é de 20 (vinte) minutos. Todos os serviços são gratuitos.

Os proprietários devem entrar em contato a partir de 15 de Dezembro de 2015, com uma das lojas da rede de Concessionárias Credenciadas Subaru de sua preferência e agendar a inspeção do chicote elétrico da coluna da direção.





**SUBARU**

*Confidence in Motion*

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

**ANEXO VI**

Prezado Cliente,

Visando a segurança e plena satisfação durante a utilização dos produtos Subaru, estamos convocando os proprietários dos veículos Subaru **Forester "S" e "XT turbo", ano / modelo 2013-2015**, identificados pelos números de chassi relacionados abaixo, a comparecer a uma das Concessionárias Credenciadas Subaru, para a inspeção do chicote elétrico da coluna da direção.

VEÍCULO	MODELO	Nº DE SÉRIE DO CHASSIS
<b>Forester</b> Ano/Modelo 2013 a 2015 Data de fabricação (de 01/09/2012 a 30/03/2014)  	"S" 2.0 Aspirada	JF1SJ5LC5DG002081
		A
		JF1SJ5LC5FG118449
		Não sequenciais
	"XT" 2.0 Turbo	JF1SJGL85DG002084
		A
		JF1SJGL85FG111529
		Não sequenciais

Durante o movimento do veículo, poderá haver o contato entre o "chicote" elétrico da coluna de direção e uma placa metálica existente no local. Em consequência, poderão ocorrer falhas do limpador de para brisa, ou do farol, ou da buzina, ou até o desligamento do motor do veículo, comprometendo a visibilidade, ou a perda do aviso sonoro de advertência, ou ainda a redução da velocidade do veículo e a perda da assistência da direção e do freio, podendo colocar em risco a segurança dos ocupantes do veículo.

Durante a inspeção, haverá a instalação de um espaçador isolante e, eventualmente, a substituição do chicote. O Tempo estimado para a inspeção e instalação do espaçador é de 20 (vinte) minutos. Todos os serviços são gratuitos.

Os proprietários devem entrar em contato a partir de 15 de Dezembro de 2015, com uma das lojas da rede de Concessionárias Credenciadas Subaru de sua preferência e agendar a inspeção do chicote elétrico da coluna da direção.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone gratuito 0800-770-2011 ou pelo site <http://www.subaru.com.br/recalls-subaru>

Atenciosamente,

CAOA Montadora de Veículos Ltda.



## LISTA DE REVENDADORES

Razão Social	DDD	Telefone	Endereço	Nº	Bairro	Cep	Cidade	UF
ZUCATELLI	92	3228-2160	Av. Torquato Tapajós	923A	Bairro da Paz	69048-010	MANAUS	AM
CAOA FORTALEZA	85	3099-9400	Av. Engenheiro Santana Junior	3003	Salinas	60192-205	FORTALEZA	CE
CHS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	61	3403-9085	Trecho 02	1410	SAI	71200-020	BRASILIA	DF
AUTOFAP CENTRO DE REP.AUT.LT.	27	3038-1617	Rthobal Rodrigues Campos	74	Forte São João	29017-075	VITORIA	ES
CAOA GOIANIA	62	4011-7950/3921-8443	Av. Mutirão Q.65	te 07/	Setor Bueno	74215-240	GOIANIA	GO
PACIFIC MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	31	3025-2222	Rodovia BR-356	450	Sion	30320-055	BELO HORIZONTE	MG
CAOA CAMPO GRANDE	67	3322-2900	Av. Afonso Pena	5713	Chacara da Cachoeira II	79004-383	CAMPO GRANDE	MS
CAOA RECIFE	81	3015-5000	Av. Mal. Mascarenhas de Moraes	701	Imbiribeira	51150-000	RECIFE	PE
UCHI SUBARU VEÍCULOS LTDA	41	3016-9010	Brasão Ibirerê	2405	Rebouças	80230-050	CURITIBA	PR
CAOA BARRA	21	3329-8056	Av. das Americas	4903	Barra da Tijuca	22631-004	RIO DE JANEIRO	RJ
CAOA NATAL	84	2010-8000	Av. Amintas Barros	1880	Nossa Senhora Nazaré	59075-250	NATAL	RN
CAOA EDU CHAVES	51	3021-4550	Edu Chaves	390	São João	90240-620	PORTO ALEGRE	RS
OLEGÁRIO SOLUÇÕES AUTOMOBILÍSTICAS LTDA	47	3437-2322	Irinú	1747	Irinú	89227-000	JOINVILLE	SC
CAOA BLUMENAU	47	3039-3319	Rua Dois de Setembro	420	Itoupava Norte	89052-000	BLUMENAU	SC
CAOA ITAJAI	47	3046-7001	Rodovia Osvaldo Reis	600	Fazenda	88306-000	ITAJAI	SC
MR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	48	3246-7550	Célio Veiga	1164	Jardim Cidade de Florianópolis	88111-320	SÃO JOSÉ	SC
GILBERTO FREIRE DA SILVA & CIA.	12	3922-9069	Gurupi	250	Vila São Bento	12231-600	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP
PWR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	16	3941-1552 / 99107-9950	Av. Independência	2600	Campos Eliseos	14025-230	RIBEIRÃO PRETO	SP
NOVA ATUAL CAR	19	3743-8833	Barão de Itapura	1866	Jardim Guanabara	13073-300	CAMPINAS	SP
CAOA RIBEIRÃO PRETO	16	3913-9484	Av Wladimir Meireles	1695	Jardim Botânico	14021-630	RIBEIRÃO PRETO	SP
CAOA MOEMA	11	5056-9740	Av. Ibirapuera	2448	Moema	04028-002	SÃO PAULO	SP





**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

Lista de chassis envolvidos

Anexo VIII

FORESTER S 2.0	FORESTER XT
VIN	VIN
JF1SJ5LC5DG002081	JF1SJGL85DG002084
JF1SJ5LC5EG020936	JF1SJGL85EG021211
JF1SJ5LC5EG020938	JF1SJGL85EG021442
JF1SJ5LC5EG021358	JF1SJGL85EG021640
JF1SJ5LC5EG021360	JF1SJGL85EG023479
JF1SJ5LC5EG021364	JF1SJGL85EG023721
JF1SJ5LC5EG021381	JF1SJGL85EG023918
JF1SJ5LC5EG021459	JF1SJGL85EG023933
JF1SJ5LC5EG021574	JF1SJGL85EG024289
JF1SJ5LC5EG021589	JF1SJGL85EG024516
JF1SJ5LC5EG021789	JF1SJGL85EG024713
JF1SJ5LC5EG021890	JF1SJGL85EG024880
JF1SJ5LC5EG022025	JF1SJGL85EG025346
JF1SJ5LC5EG022090	JF1SJGL85EG025519
JF1SJ5LC5EG022221	JF1SJGL85EG025533
JF1SJ5LC5EG022351	JF1SJGL85EG025567
JF1SJ5LC5EG022566	JF1SJGL85EG026427
JF1SJ5LC5EG022568	JF1SJGL85EG026586
JF1SJ5LC5EG022777	JF1SJGL85EG027489
JF1SJ5LC5EG022817	JF1SJGL85EG028046
JF1SJ5LC5EG022825	JF1SJGL85EG028231
JF1SJ5LC5EG022988	JF1SJGL85EG028575
JF1SJ5LC5EG023192	JF1SJGL85EG028688
JF1SJ5LC5EG023383	JF1SJGL85EG028708
JF1SJ5LC5EG023625	JF1SJGL85EG035762
JF1SJ5LC5EG023705	JF1SJGL85EG036645
JF1SJ5LC5EG023841	JF1SJGL85EG036901
JF1SJ5LC5EG023843	JF1SJGL85EG036954
JF1SJ5LC5EG024045	JF1SJGL85EG037180
JF1SJ5LC5EG024255	JF1SJGL85EG037223
JF1SJ5LC5EG024456	JF1SJGL85EG037232





**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0	FORESTER XT
VIN	VIN
JF1SJ5LC5EG024857	JF1SJGL85EG037368
JF1SJ5LC5EG024863	JF1SJGL85EG037476
JF1SJ5LC5EG024900	JF1SJGL85EG038816
JF1SJ5LC5EG025066	JF1SJGL85EG038854
JF1SJ5LC5EG025075	JF1SJGL85EG038881
JF1SJ5LC5EG025162	JF1SJGL85EG039012
JF1SJ5LC5EG025276	JF1SJGL85EG039164
JF1SJ5LC5EG025500	JF1SJGL85EG039173
JF1SJ5LC5EG025705	JF1SJGL85EG041273
JF1SJ5LC5EG025733	JF1SJGL85EG041446
JF1SJ5LC5EG026601	JF1SJGL85EG041962
JF1SJ5LC5EG026740	JF1SJGL85EG044467
JF1SJ5LC5EG026786	JF1SJGL85EG044470
JF1SJ5LC5EG026940	JF1SJGL85EG044495
JF1SJ5LC5EG026963	JF1SJGL85EG044578
JF1SJ5LC5EG027834	JF1SJGL85EG044586
JF1SJ5LC5EG028049	JF1SJGL85EG044609
JF1SJ5LC5EG028536	JF1SJGL85EG044611
JF1SJ5LC5EG028843	JF1SJGL85EG044616
JF1SJ5LC5EG028857	JF1SJGL85EG044757
JF1SJ5LC5EG028860	JF1SJGL85EG044867
JF1SJ5LC5EG028875	JF1SJGL85EG044884
JF1SJ5LC5EG028912	JF1SJGL85EG044897
JF1SJ5LC5EG034484	JF1SJGL85EG045022
JF1SJ5LC5EG034488	JF1SJGL85EG045155
JF1SJ5LC5EG034494	JF1SJGL85EG045170
JF1SJ5LC5EG034523	JF1SJGL85EG045177
JF1SJ5LC5EG035206	JF1SJGL85EG045383
JF1SJ5LC5EG035967	JF1SJGL85EG047046
JF1SJ5LC5EG036007	JF1SJGL85EG047222
JF1SJ5LC5EG036489	JF1SJGL85EG047401
JF1SJ5LC5EG036817	JF1SJGL85EG048056
JF1SJ5LC5EG037107	JF1SJGL85EG048393
JF1SJ5LC5EG037126	JF1SJGL85EG049032





**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5EG037147	JF1SJGL85EG049962
JF1SJ5LC5EG037354	JF1SJGL85EG050326
JF1SJ5LC5EG037391	JF1SJGL85EG051075
JF1SJ5LC5EG037903	JF1SJGL85EG051903
JF1SJ5LC5EG037955	JF1SJGL85EG052621
JF1SJ5LC5EG038256	JF1SJGL85EG052658
JF1SJ5LC5EG038597	JF1SJGL85EG052874
JF1SJ5LC5EG038738	JF1SJGL85EG052894
JF1SJ5LC5EG038744	JF1SJGL85EG052921
JF1SJ5LC5EG038842	JF1SJGL85EG053391
JF1SJ5LC5EG039014	JF1SJGL85EG053414
JF1SJ5LC5EG039052	JF1SJGL85EG053428
JF1SJ5LC5EG039061	JF1SJGL85EG054084
JF1SJ5LC5EG039160	JF1SJGL85EG054089
JF1SJ5LC5EG046876	JF1SJGL85EG054581
JF1SJ5LC5EG046879	JF1SJGL85EG054800
JF1SJ5LC5EG047238	JF1SJGL85EG055394
JF1SJ5LC5EG047240	JF1SJGL85EG055684
JF1SJ5LC5EG047881	JF1SJGL85EG056605
JF1SJ5LC5EG047903	JF1SJGL85EG056859
JF1SJ5LC5EG047940	JF1SJGL85EG057068
JF1SJ5LC5EG047972	JF1SJGL85EG057104
JF1SJ5LC5EG048297	JF1SJGL85EG058269
JF1SJ5LC5EG048302	JF1SJGL85EG058276
JF1SJ5LC5EG048342	JF1SJGL85EG058278
JF1SJ5LC5EG048955	JF1SJGL85EG058286
JF1SJ5LC5EG048992	JF1SJGL85EG058541
JF1SJ5LC5EG049007	JF1SJGL85EG058543
JF1SJ5LC5EG049058	JF1SJGL85EG058555
JF1SJ5LC5EG050023	JF1SJGL85EG058557
JF1SJ5LC5EG051851	JF1SJGL85EG058569
JF1SJ5LC5EG052285	JF1SJGL85EG058812
JF1SJ5LC5EG052307	JF1SJGL85EG058829
JF1SJ5LC5EG052334	JF1SJGL85EG058845



16/09



**SUBARU-**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5EG052393	JF1SJGL85EG059106
JF1SJ5LC5EG052459	JF1SJGL85EG059109
JF1SJ5LC5EG052549	JF1SJGL85EG059127
JF1SJ5LC5EG052560	JF1SJGL85EG059346
JF1SJ5LC5EG052569	JF1SJGL85EG059348
JF1SJ5LC5EG052580	JF1SJGL85EG059353
JF1SJ5LC5EG052809	JF1SJGL85EG059363
JF1SJ5LC5EG052825	JF1SJGL85EG059366
JF1SJ5LC5EG052827	JF1SJGL85EG059644
JF1SJ5LC5EG052829	JF1SJGL85EG059646
JF1SJ5LC5EG052835	JF1SJGL85EG059654
JF1SJ5LC5EG053070	JF1SJGL85EG059880
JF1SJ5LC5EG053074	JF1SJGL85EG059928
JF1SJ5LC5EG053130	JF1SJGL85EG059935
JF1SJ5LC5EG053351	JF1SJGL85EG059956
JF1SJ5LC5EG053353	JF1SJGL85EG059959
JF1SJ5LC5EG053362	JF1SJGL85EG060153
JF1SJ5LC5EG053393	JF1SJGL85EG060195
JF1SJ5LC5EG053541	JF1SJGL85EG060210
JF1SJ5LC5EG053764	JF1SJGL85EG060217
JF1SJ5LC5EG053982	JF1SJGL85EG060416
JF1SJ5LC5EG053985	JF1SJGL85EG060450
JF1SJ5LC5EG053997	JF1SJGL85EG060465
JF1SJ5LC5EG054043	JF1SJGL85EG060661
JF1SJ5LC5EG055381	JF1SJGL85EG060713
JF1SJ5LC5EG056075	JF1SJGL85EG060728
JF1SJ5LC5EG056126	JF1SJGL85EG060749
JF1SJ5LC5EG056558	JF1SJGL85EG060953
JF1SJ5LC5EG056771	JF1SJGL85EG060992
JF1SJ5LC5EG057494	JF1SJGL85EG061004
JF1SJ5LC5EG057499	JF1SJGL85EG061016
JF1SJ5LC5EG057718	JF1SJGL85EG061303
JF1SJ5LC5EG058225	JF1SJGL85EG061337
JF1SJ5LC5EG058228	JF1SJGL85EG061554



**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5EG058237	JF1SJGL85EG061580
JF1SJ5LC5EG058254	JF1SJGL85EG061815
JF1SJ5LC5EG058262	JF1SJGL85EG061839
JF1SJ5LC5EG058484	JF1SJGL85EG062060
JF1SJ5LC5EG058490	JF1SJGL85EG062071
JF1SJ5LC5EG058501	JF1SJGL85EG062078
JF1SJ5LC5EG058505	JF1SJGL85EG062091
JF1SJ5LC5EG058508	JF1SJGL85EG062346
JF1SJ5LC5EG058511	JF1SJGL85EG062352
JF1SJ5LC5EG058521	JF1SJGL85EG062547
JF1SJ5LC5EG058533	JF1SJGL85EG062588
JF1SJ5LC5EG058561	JF1SJGL85EG062794
JF1SJ5LC5EG058756	JF1SJGL85EG062989
JF1SJ5LC5EG058758	JF1SJGL85EG063014
JF1SJ5LC5EG058762	JF1SJGL85EG063022
JF1SJ5LC5EG058766	JF1SJGL85EG063028
JF1SJ5LC5EG058777	JF1SJGL85EG063230
JF1SJ5LC5EG058781	JF1SJGL85EG063233
JF1SJ5LC5EG059050	JF1SJGL85EG063275
JF1SJ5LC5EG059054	JF1SJGL85EG063449
JF1SJ5LC5EG059058	JF1SJGL85EG063458
JF1SJ5LC5EG059060	JF1SJGL85EG063702
JF1SJ5LC5EG059066	JF1SJGL85EG063705
JF1SJ5LC5EG059077	JF1SJGL85EG063745
JF1SJ5LC5EG059079	JF1SJGL85EG063962
JF1SJ5LC5EG059084	JF1SJGL85EG063976
JF1SJ5LC5EG059574	JF1SJGL85EG063995
JF1SJ5LC5EG059581	JF1SJGL85EG064230
JF1SJ5LC5EG059592	JF1SJGL85EG064249
JF1SJ5LC5EG059596	JF1SJGL85EG064251
JF1SJ5LC5EG059612	JF1SJGL85EG064538
JF1SJ5LC5EG059619	JF1SJGL85EG064549
JF1SJ5LC5EG059621	JF1SJGL85EG064563
JF1SJ5LC5EG059660	JF1SJGL85EG065560





**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veiculos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5EG060143	JF1SJGL85EG065806
JF1SJ5LC5EG060146	JF1SJGL85EG066057
JF1SJ5LC5EG060381	JF1SJGL85EG066259
JF1SJ5LC5EG060628	JF1SJGL85EG067082
JF1SJ5LC5EG060633	JF1SJGL85EG067109
JF1SJ5LC5EG060638	JF1SJGL85EG067112
JF1SJ5LC5EG060673	JF1SJGL85EG067115
JF1SJ5LC5EG060689	JF1SJGL85EG067117
JF1SJ5LC5EG060694	JF1SJGL85EG067339
JF1SJ5LC5EG060708	JF1SJGL85EG067352
JF1SJ5LC5EG061200	JF1SJGL85EG067353
JF1SJ5LC5EG061210	JF1SJGL85EG067356
JF1SJ5LC5EG061214	JF1SJGL85EG067375
JF1SJ5LC5EG061221	JF1SJGL85EG067385
JF1SJ5LC5EG061231	JF1SJGL85EG067390
JF1SJ5LC5EG061260	JF1SJGL85EG067396
JF1SJ5LC5EG061266	JF1SJGL85EG067406
JF1SJ5LC5EG062290	JF1SJGL85EG067606
JF1SJ5LC5EG062314	JF1SJGL85EG067611
JF1SJ5LC5EG062336	JF1SJGL85EG067625
JF1SJ5LC5EG062521	JF1SJGL85EG067659
JF1SJ5LC5EG062524	JF1SJGL85EG067667
JF1SJ5LC5EG062746	JF1SJGL85EG067675
JF1SJ5LC5EG062749	JF1SJGL85EG067862
JF1SJ5LC5EG062750	JF1SJGL85EG067865
JF1SJ5LC5EG062756	JF1SJGL85EG067880
JF1SJ5LC5EG062765	JF1SJGL85EG067887
JF1SJ5LC5EG062767	JF1SJGL85EG067915
JF1SJ5LC5EG062768	JF1SJGL85EG067916
JF1SJ5LC5EG062771	JF1SJGL85EG068144
JF1SJ5LC5EG062956	JF1SJGL85EG068147
JF1SJ5LC5EG062959	JF1SJGL85EG068167
JF1SJ5LC5EG062962	JF1SJGL85EG068170
JF1SJ5LC5EG062964	JF1SJGL85EG068189



6



**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0	FORESTER XT
VIN	VIN
JF1SJ5LC5EG062966	JF1SJGL85EG068198
JF1SJ5LC5EG062975	JF1SJGL85EG068202
JF1SJ5LC5EG062976	JF1SJGL85EG068419
JF1SJ5LC5EG063203	JF1SJGL85EG068424
JF1SJ5LC5EG063206	JF1SJGL85EG068430
JF1SJ5LC5EG063211	JF1SJGL85EG068465
JF1SJ5LC5EG063214	JF1SJGL85EG068469
JF1SJ5LC5EG063222	JF1SJGL85EG068474
JF1SJ5LC5EG063235	JF1SJGL85EG068698
JF1SJ5LC5EG063243	JF1SJGL85EG068699
JF1SJ5LC5EG063255	JF1SJGL85EG068721
JF1SJ5LC5EG063395	JF1SJGL85EG068731
JF1SJ5LC5EG063397	JF1SJGL85EG068743
JF1SJ5LC5EG063399	JF1SJGL85EG068746
JF1SJ5LC5EG063402	JF1SJGL85EG068761
JF1SJ5LC5EG063406	JF1SJGL85EG068976
JF1SJ5LC5EG063411	JF1SJGL85EG068989
JF1SJ5LC5EG063414	JF1SJGL85EG069018
JF1SJ5LC5EG063419	JF1SJGL85EG069027
JF1SJ5LC5EG063420	JF1SJGL85EG069033
JF1SJ5LC5EG063425	JF1SJGL85EG069246
JF1SJ5LC5EG063431	JF1SJGL85EG069281
JF1SJ5LC5EG063452	JF1SJGL85EG069286
JF1SJ5LC5EG063456	JF1SJGL85EG069299
JF1SJ5LC5EG063459	JF1SJGL85EG069300
JF1SJ5LC5EG063648	JF1SJGL85EG069483
JF1SJ5LC5EG063654	JF1SJGL85EG069503
JF1SJ5LC5EG063670	JF1SJGL85EG069522
JF1SJ5LC5EG063674	JF1SJGL85EG069532
JF1SJ5LC5EG063677	JF1SJGL85EG069536
JF1SJ5LC5EG063692	JF1SJGL85EG069774
JF1SJ5LC5EG063700	JF1SJGL85EG069798
JF1SJ5LC5EG063717	JF1SJGL85EG069814
JF1SJ5LC5EG063896	JF1SJGL85EG069816





**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5EG063898	JF1SJGL85EG069819
JF1SJ5LC5EG063920	JF1SJGL85EG070056
JF1SJ5LC5EG063926	JF1SJGL85EG070068
JF1SJ5LC5EG063930	JF1SJGL85EG070080
JF1SJ5LC5EG063934	JF1SJGL85EG070099
JF1SJ5LC5EG063935	JF1SJGL85EG070102
JF1SJ5LC5EG063946	JF1SJGL85EG070332
JF1SJ5LC5EG063947	JF1SJGL85EG070338
JF1SJ5LC5EG063951	JF1SJGL85EG070358
JF1SJ5LC5EG064188	JF1SJGL85EG070375
JF1SJ5LC5EG064198	JF1SJGL85EG070386
JF1SJ5LC5EG064199	JF1SJGL85FG104863
JF1SJ5LC5EG064201	JF1SJGL85FG104866
JF1SJ5LC5EG064214	JF1SJGL85FG105554
JF1SJ5LC5EG064215	JF1SJGL85FG105562
JF1SJ5LC5EG064223	JF1SJGL85FG105564
JF1SJ5LC5EG064225	JF1SJGL85FG105569
JF1SJ5LC5EG064236	JF1SJGL85FG105574
JF1SJ5LC5EG064240	JF1SJGL85FG105578
JF1SJ5LC5EG064244	JF1SJGL85FG105580
JF1SJ5LC5EG064256	JF1SJGL85FG105582
JF1SJ5LC5EG064266	JF1SJGL85FG105583
JF1SJ5LC5EG064482	JF1SJGL85FG105598
JF1SJ5LC5EG064486	JF1SJGL85FG105602
JF1SJ5LC5EG064490	JF1SJGL85FG105614
JF1SJ5LC5EG064494	JF1SJGL85FG105619
JF1SJ5LC5EG064496	JF1SJGL85FG105627
JF1SJ5LC5EG064506	JF1SJGL85FG105630
JF1SJ5LC5EG064510	JF1SJGL85FG105644
JF1SJ5LC5EG064512	JF1SJGL85FG105649
JF1SJ5LC5EG064514	JF1SJGL85FG105655
JF1SJ5LC5EG064515	JF1SJGL85FG105662
JF1SJ5LC5EG064527	JF1SJGL85FG105666
JF1SJ5LC5EG064529	JF1SJGL85FG105674



*Handwritten signature*



**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veiculos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0	FORESTER XT
VIN	VIN
JF1SJ5LC5EG064542	JF1SJGL85FG105876
JF1SJ5LC5EG064567	JF1SJGL85FG105881
JF1SJ5LC5EG064578	JF1SJGL85FG105888
JF1SJ5LC5EG064758	JF1SJGL85FG105786
JF1SJ5LC5EG064762	JF1SJGL85FG105787
JF1SJ5LC5EG064764	JF1SJGL85FG105790
JF1SJ5LC5EG064776	JF1SJGL85FG105793
JF1SJ5LC5EG064788	JF1SJGL85FG105795
JF1SJ5LC5EG064800	JF1SJGL85FG105803
JF1SJ5LC5EG065023	JF1SJGL85FG105806
JF1SJ5LC5EG065036	JF1SJGL85FG105809
JF1SJ5LC5EG065267	JF1SJGL85FG105819
JF1SJ5LC5EG065279	JF1SJGL85FG105837
JF1SJ5LC5EG065290	JF1SJGL85FG105841
JF1SJ5LC5EG065307	JF1SJGL85FG105851
JF1SJ5LC5EG065518	JF1SJGL85FG105855
JF1SJ5LC5EG065526	JF1SJGL85FG105858
JF1SJ5LC5EG065538	JF1SJGL85FG105863
JF1SJ5LC5EG065542	JF1SJGL85FG105866
JF1SJ5LC5EG065543	JF1SJGL85FG105870
JF1SJ5LC5EG065762	JF1SJGL85FG105875
JF1SJ5LC5EG065766	JF1SJGL85FG105898
JF1SJ5LC5EG065773	JF1SJGL85FG105904
JF1SJ5LC5EG065775	JF1SJGL85FG105915
JF1SJ5LC5EG065802	JF1SJGL85FG105917
JF1SJ5LC5EG066001	JF1SJGL85FG105924
JF1SJ5LC5EG066004	JF1SJGL85FG105926
JF1SJ5LC5EG066015	JF1SJGL85FG106026
JF1SJ5LC5EG066017	JF1SJGL85FG106031
JF1SJ5LC5EG066034	JF1SJGL85FG106032
JF1SJ5LC5EG066213	JF1SJGL85FG106036
JF1SJ5LC5EG066215	JF1SJGL85FG106040
JF1SJ5LC5EG066218	JF1SJGL85FG106042
JF1SJ5LC5EG066227	JF1SJGL85FG106048



104



**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5EG066235	JF1SJGL85FG106050
JF1SJ5LC5EG066498	JF1SJGL85FG106054
JF1SJ5LC5EG066502	JF1SJGL85FG106064
JF1SJ5LC5EG066509	JF1SJGL85FG106077
JF1SJ5LC5EG066514	JF1SJGL85FG106079
JF1SJ5LC5EG066518	JF1SJGL85FG106088
JF1SJ5LC5EG066777	JF1SJGL85FG106092
JF1SJ5LC5EG066784	JF1SJGL85FG106101
JF1SJ5LC5EG066785	JF1SJGL85FG106105
JF1SJ5LC5EG066793	JF1SJGL85FG106108
JF1SJ5LC5EG066797	JF1SJGL85FG106115
JF1SJ5LC5EG066808	JF1SJGL85FG106118
JF1SJ5LC5EG067060	JF1SJGL85FG106123
JF1SJ5LC5EG067069	JF1SJGL85FG106128
JF1SJ5LC5EG067072	JF1SJGL85FG106137
JF1SJ5LC5EG067086	JF1SJGL85FG106140
JF1SJ5LC5EG067095	JF1SJGL85FG106145
JF1SJ5LC5EG067338	JF1SJGL85FG106146
JF1SJ5LC5EG067340	JF1SJGL85FG106244
JF1SJ5LC5EG067348	JF1SJGL85FG106254
JF1SJ5LC5EG067359	JF1SJGL85FG106255
JF1SJ5LC5EG067374	JF1SJGL85FG106267
JF1SJ5LC5EG067388	JF1SJGL85FG106270
JF1SJ5LC5EG067607	JF1SJGL85FG106274
JF1SJ5LC5EG067610	JF1SJGL85FG106284
JF1SJ5LC5EG067617	JF1SJGL85FG106293
JF1SJ5LC5EG067622	JF1SJGL85FG106303
JF1SJ5LC5EG067633	JF1SJGL85FG106308
JF1SJ5LC5EG067636	JF1SJGL85FG106311
JF1SJ5LC5EG067844	JF1SJGL85FG106340
JF1SJ5LC5EG067854	JF1SJGL85FG106343
JF1SJ5LC5EG067860	JF1SJGL85FG106347
JF1SJ5LC5EG067867	JF1SJGL85FG106354
JF1SJ5LC5EG067870	JF1SJGL85FG106366



*Handwritten signature*



**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5EG0687871	JF1SJGL85FG106371
JF1SJ5LC5EG068137	JF1SJGL85FG106372
JF1SJ5LC5EG068146	JF1SJGL85FG106374
JF1SJ5LC5EG068150	JF1SJGL85FG106392
JF1SJ5LC5EG068160	JF1SJGL85FG106395
JF1SJ5LC5EG068168	JF1SJGL85FG106404
JF1SJ5LC5EG068173	JF1SJGL85FG106414
JF1SJ5LC5EG068407	JF1SJGL85FG106569
JF1SJ5LC5EG068411	JF1SJGL85FG106579
JF1SJ5LC5EG068426	JF1SJGL85FG106586
JF1SJ5LC5EG068434	JF1SJGL85FG106589
JF1SJ5LC5EG068438	JF1SJGL85FG106599
JF1SJ5LC5EG068439	JF1SJGL85FG106600
JF1SJ5LC5EG068693	JF1SJGL85FG106602
JF1SJ5LC5EG068695	JF1SJGL85FG106610
JF1SJ5LC5EG068697	JF1SJGL85FG106617
JF1SJ5LC5EG068702	JF1SJGL85FG106621
JF1SJ5LC5EG068711	JF1SJGL85FG106634
JF1SJ5LC5EG068717	JF1SJGL85FG106636
JF1SJ5LC5EG068971	JF1SJGL85FG106652
JF1SJ5LC5EG068972	JF1SJGL85FG106655
JF1SJ5LC5EG068974	JF1SJGL85FG106661
JF1SJ5LC5EG068984	JF1SJGL85FG106671
JF1SJ5LC5EG068985	JF1SJGL85FG106680
JF1SJ5LC5EG068993	JF1SJGL85FG106686
JF1SJ5LC5EG069242	JF1SJGL85FG106710
JF1SJ5LC5EG069243	JF1SJGL85FG106718
JF1SJ5LC5EG069248	JF1SJGL85FG106721
JF1SJ5LC5EG069249	JF1SJGL85FG106726
JF1SJ5LC5EG069251	JF1SJGL85FG106735
JF1SJ5LC5EG069255	JF1SJGL85FG106740
JF1SJ5LC5EG069479	JF1SJGL85FG106903
JF1SJ5LC5EG069481	JF1SJGL85FG106915
JF1SJ5LC5EG069488	JF1SJGL85FG106917



Man



**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5EG069489	JF1SJGL85FG106919
JF1SJ5LC5EG069497	JF1SJGL85FG106929
JF1SJ5LC5EG069537	JF1SJGL85FG106934
JF1SJ5LC5EG069759	JF1SJGL85FG106942
JF1SJ5LC5EG069760	JF1SJGL85FG106947
JF1SJ5LC5EG069765	JF1SJGL85FG106972
JF1SJ5LC5EG069770	JF1SJGL85FG106975
JF1SJ5LC5EG069778	JF1SJGL85FG106986
JF1SJ5LC5EG069779	JF1SJGL85FG106991
JF1SJ5LC5EG070034	JF1SJGL85FG106996
JF1SJ5LC5EG070039	JF1SJGL85FG106998
JF1SJ5LC5EG070045	JF1SJGL85FG107007
JF1SJ5LC5EG070050	JF1SJGL85FG107020
JF1SJ5LC5EG070064	JF1SJGL85FG107038
JF1SJ5LC5EG070070	JF1SJGL85FG107049
JF1SJ5LC5EG070322	JF1SJGL85FG107051
JF1SJ5LC5EG070323	JF1SJGL85FG107063
JF1SJ5LC5EG070327	JF1SJGL85FG107120
JF1SJ5LC5EG070328	JF1SJGL85FG107138
JF1SJ5LC5EG070346	JF1SJGL85FG107139
JF1SJ5LC5EG070349	JF1SJGL85FG107143
JF1SJ5LC5FG104859	JF1SJGL85FG107232
JF1SJ5LC5FG104868	JF1SJGL85FG107239
JF1SJ5LC5FG105561	JF1SJGL85FG107245
JF1SJ5LC5FG105566	JF1SJGL85FG107257
JF1SJ5LC5FG105568	JF1SJGL85FG107265
JF1SJ5LC5FG105572	JF1SJGL85FG107271
JF1SJ5LC5FG105587	JF1SJGL85FG107280
JF1SJ5LC5FG105596	JF1SJGL85FG107346
JF1SJ5LC5FG105605	JF1SJGL85FG107357
JF1SJ5LC5FG105634	JF1SJGL85FG107360
JF1SJ5LC5FG105678	JF1SJGL85FG107369
JF1SJ5LC5FG105789	JF1SJGL85FG107453
JF1SJ5LC5FG105791	JF1SJGL85FG107454



*Handwritten signature*



**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5FG105798	JF1SJGL85FG107456
JF1SJ5LC5FG105802	JF1SJGL85FG107463
JF1SJ5LC5FG105813	JF1SJGL85FG107473
JF1SJ5LC5FG105815	JF1SJGL85FG107481
JF1SJ5LC5FG105829	JF1SJGL85FG107534
JF1SJ5LC5FG105882	JF1SJGL85FG107536
JF1SJ5LC5FG105920	JF1SJGL85FG107568
JF1SJ5LC5FG105923	JF1SJGL85FG107584
JF1SJ5LC5FG106021	JF1SJGL85FG107596
JF1SJ5LC5FG106028	JF1SJGL85FG107599
JF1SJ5LC5FG106034	JF1SJGL85FG107670
JF1SJ5LC5FG106045	JF1SJGL85FG107676
JF1SJ5LC5FG106060	JF1SJGL85FG107678
JF1SJ5LC5FG106062	JF1SJGL85FG107691
JF1SJ5LC5FG106065	JF1SJGL85FG107693
JF1SJ5LC5FG106111	JF1SJGL85FG107696
JF1SJ5LC5FG106134	JF1SJGL85FG107735
JF1SJ5LC5FG106150	JF1SJGL85FG107785
JF1SJ5LC5FG106251	JF1SJGL85FG107786
JF1SJ5LC5FG106258	JF1SJGL85FG107803
JF1SJ5LC5FG106279	JF1SJGL85FG107807
JF1SJ5LC5FG106289	JF1SJGL85FG107883
JF1SJ5LC5FG106292	JF1SJGL85FG107884
JF1SJ5LC5FG106334	JF1SJGL85FG107896
JF1SJ5LC5FG106369	JF1SJGL85FG107897
JF1SJ5LC5FG106383	JF1SJGL85FG107916
JF1SJ5LC5FG106402	JF1SJGL85FG107933
JF1SJ5LC5FG106417	JF1SJGL85FG107967
JF1SJ5LC5FG106577	JF1SJGL85FG107999
JF1SJ5LC5FG106581	JF1SJGL85FG108002
JF1SJ5LC5FG106585	JF1SJGL85FG108015
JF1SJ5LC5FG106598	JF1SJGL85FG108020
JF1SJ5LC5FG106606	JF1SJGL85FG108030
JF1SJ5LC5FG106623	JF1SJGL85FG108035





**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5FG106665	JF1SJGL85FG108093
JF1SJ5LC5FG106669	JF1SJGL85FG108106
JF1SJ5LC5FG106683	JF1SJGL85FG108109
JF1SJ5LC5FG106730	JF1SJGL85FG108115
JF1SJ5LC5FG106901	JF1SJGL85FG108129
JF1SJ5LC5FG106905	JF1SJGL85FG108130
JF1SJ5LC5FG106907	JF1SJGL85FG108150
JF1SJ5LC5FG106956	JF1SJGL85FG108191
JF1SJ5LC5FG106960	JF1SJGL85FG108197
JF1SJ5LC5FG107011	JF1SJGL85FG108204
JF1SJ5LC5FG107026	JF1SJGL85FG108280
JF1SJ5LC5FG107054	JF1SJGL85FG108285
JF1SJ5LC5FG107066	JF1SJGL85FG108290
JF1SJ5LC5FG107115	JF1SJGL85FG108327
JF1SJ5LC5FG107128	JF1SJGL85FG108367
JF1SJ5LC5FG107235	JF1SJGL85FG108377
JF1SJ5LC5FG107254	JF1SJGL85FG108425
JF1SJ5LC5FG107255	JF1SJGL85FG108436
JF1SJ5LC5FG107259	JF1SJGL85FG108475
JF1SJ5LC5FG107278	JF1SJGL85FG108477
JF1SJ5LC5FG107448	JF1SJGL85FG108482
JF1SJ5LC5FG107458	JF1SJGL85FG108581
JF1SJ5LC5FG107460	JF1SJGL85FG108590
JF1SJ5LC5FG107471	JF1SJGL85FG108591
JF1SJ5LC5FG107483	JF1SJGL85FG108597
JF1SJ5LC5FG107485	JF1SJGL85FG108612
JF1SJ5LC5FG107491	JF1SJGL85FG108642
JF1SJ5LC5FG107673	JF1SJGL85FG108653
JF1SJ5LC5FG107687	JF1SJGL85FG108690
JF1SJ5LC5FG107689	JF1SJGL85FG108693
JF1SJ5LC5FG107702	JF1SJGL85FG108729
JF1SJ5LC5FG107706	JF1SJGL85FG108733
JF1SJ5LC5FG107707	JF1SJGL85FG108744
JF1SJ5LC5FG107731	JF1SJGL85FG108746



*Handwritten signature*



**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5FG107889	JF1SJGL85FG108852
JF1SJ5LC5FG107908	JF1SJGL85FG108861
JF1SJ5LC5FG107910	JF1SJGL85FG108863
JF1SJ5LC5FG107917	JF1SJGL85FG108866
JF1SJ5LC5FG107942	JF1SJGL85FG108891
JF1SJ5LC5FG108097	JF1SJGL85FG108894
JF1SJ5LC5FG108098	JF1SJGL85FG108899
JF1SJ5LC5FG108102	JF1SJGL85FG108913
JF1SJ5LC5FG108108	JF1SJGL85FG108925
JF1SJ5LC5FG108148	JF1SJGL85FG108970
JF1SJ5LC5FG108588	JF1SJGL85FG108998
JF1SJ5LC5FG108603	JF1SJGL85FG109002
JF1SJ5LC5FG108610	JF1SJGL85FG109015
JF1SJ5LC5FG108627	JF1SJGL85FG109029
JF1SJ5LC5FG108718	JF1SJGL85FG109030
JF1SJ5LC5FG108886	JF1SJGL85FG109135
JF1SJ5LC5FG108892	JF1SJGL85FG109138
JF1SJ5LC5FG108908	JF1SJGL85FG109140
JF1SJ5LC5FG108940	JF1SJGL85FG109148
JF1SJ5LC5FG109136	JF1SJGL85FG109160
JF1SJ5LC5FG109143	JF1SJGL85FG109163
JF1SJ5LC5FG109155	JF1SJGL85FG109167
JF1SJ5LC5FG109168	JF1SJGL85FG109193
JF1SJ5LC5FG109181	JF1SJGL85FG109198
JF1SJ5LC5FG109226	JF1SJGL85FG109257
JF1SJ5LC5FG109371	JF1SJGL85FG109265
JF1SJ5LC5FG109389	JF1SJGL85FG109269
JF1SJ5LC5FG109436	JF1SJGL85FG109273
JF1SJ5LC5FG109468	JF1SJGL85FG109274
JF1SJ5LC5FG109515	JF1SJGL85FG109282
JF1SJ5LC5FG109616	JF1SJGL85FG109285
JF1SJ5LC5FG109666	JF1SJGL85FG109290
JF1SJ5LC5FG109688	JF1SJGL85FG109378
JF1SJ5LC5FG109696	JF1SJGL85FG109379



15

*Handwritten signature*



**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0	FORESTER XT
VIN	VIN
JF1SJ5LC5FG109736	JF1SJGL85FG109388
JF1SJ5LC5FG109881	JF1SJGL85FG109395
JF1SJ5LC5FG109888	JF1SJGL85FG109400
JF1SJ5LC5FG109917	JF1SJGL85FG109419
JF1SJ5LC5FG109951	JF1SJGL85FG109453
JF1SJ5LC5FG109963	JF1SJGL85FG109476
JF1SJ5LC5FG110155	JF1SJGL85FG109484
JF1SJ5LC5FG110165	JF1SJGL85FG109512
JF1SJ5LC5FG110182	JF1SJGL85FG109518
JF1SJ5LC5FG110193	JF1SJGL85FG109619
JF1SJ5LC5FG110223	JF1SJGL85FG109622
JF1SJ5LC5FG110435	JF1SJGL85FG109712
JF1SJ5LC5FG110456	JF1SJGL85FG109730
JF1SJ5LC5FG110511	JF1SJGL85FG109748
JF1SJ5LC5FG110549	JF1SJGL85FG109856
JF1SJ5LC5FG110576	JF1SJGL85FG109862
JF1SJ5LC5FG110738	JF1SJGL85FG109870
JF1SJ5LC5FG110742	JF1SJGL85FG109872
JF1SJ5LC5FG110761	JF1SJGL85FG109874
JF1SJ5LC5FG110762	JF1SJGL85FG109885
JF1SJ5LC5FG110764	JF1SJGL85FG109894
JF1SJ5LC5FG110782	JF1SJGL85FG109909
JF1SJ5LC5FG110810	JF1SJGL85FG109911
JF1SJ5LC5FG110848	JF1SJGL85FG109915
JF1SJ5LC5FG110855	JF1SJGL85FG109942
JF1SJ5LC5FG110904	JF1SJGL85FG109957
JF1SJ5LC5FG110927	JF1SJGL85FG109968
JF1SJ5LC5FG110938	JF1SJGL85FG109970
JF1SJ5LC5FG110947	JF1SJGL85FG109977
JF1SJ5LC5FG111075	JF1SJGL85FG109980
JF1SJ5LC5FG111077	JF1SJGL85FG109991
JF1SJ5LC5FG111113	JF1SJGL85FG110008
JF1SJ5LC5FG111115	JF1SJGL85FG110010
JF1SJ5LC5FG111121	JF1SJGL85FG110018



**SUBARU™***Confidence in Motion*

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5FG111123	JF1SJGL85FG110028
JF1SJ5LC5FG111125	JF1SJGL85FG110030
JF1SJ5LC5FG111135	JF1SJGL85FG110031
JF1SJ5LC5FG111140	JF1SJGL85FG110035
JF1SJ5LC5FG111159	JF1SJGL85FG110036
JF1SJ5LC5FG111165	JF1SJGL85FG110038
JF1SJ5LC5FG111232	JF1SJGL85FG110040
JF1SJ5LC5FG111241	JF1SJGL85FG110146
JF1SJ5LC5FG111390	JF1SJGL85FG110147
JF1SJ5LC5FG111397	JF1SJGL85FG110156
JF1SJ5LC5FG111402	JF1SJGL85FG110158
JF1SJ5LC5FG111405	JF1SJGL85FG110160
JF1SJ5LC5FG111414	JF1SJGL85FG110170
JF1SJ5LC5FG111420	JF1SJGL85FG110175
JF1SJ5LC5FG111421	JF1SJGL85FG110177
JF1SJ5LC5FG111428	JF1SJGL85FG110185
JF1SJ5LC5FG111437	JF1SJGL85FG110220
JF1SJ5LC5FG111443	JF1SJGL85FG110226
JF1SJ5LC5FG111456	JF1SJGL85FG110253
JF1SJ5LC5FG111467	JF1SJGL85FG110269
JF1SJ5LC5FG111476	JF1SJGL85FG110288
JF1SJ5LC5FG117404	JF1SJGL85FG110294
JF1SJ5LC5FG117420	JF1SJGL85FG110299
JF1SJ5LC5FG117422	JF1SJGL85FG110408
JF1SJ5LC5FG117434	JF1SJGL85FG110413
JF1SJ5LC5FG117631	JF1SJGL85FG110416
JF1SJ5LC5FG117632	JF1SJGL85FG110420
JF1SJ5LC5FG117635	JF1SJGL85FG110441
JF1SJ5LC5FG117640	JF1SJGL85FG110453
JF1SJ5LC5FG117840	JF1SJGL85FG110455
JF1SJ5LC5FG117864	JF1SJGL85FG110490
JF1SJ5LC5FG117881	JF1SJGL85FG110561
JF1SJ5LC5FG117919	JF1SJGL85FG110568
JF1SJ5LC5FG118118	JF1SJGL85FG110584





**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
JF1SJ5LC5FG118132	JF1SJGL85FG110609
JF1SJ5LC5FG118140	JF1SJGL85FG110614
JF1SJ5LC5FG118146	JF1SJGL85FG110736
JF1SJ5LC5FG118360	JF1SJGL85FG110740
JF1SJ5LC5FG118373	JF1SJGL85FG110745
JF1SJ5LC5FG118400	JF1SJGL85FG110753
JF1SJ5LC5FG118449	JF1SJGL85FG110756
	JF1SJGL85FG110773
	JF1SJGL85FG110777
	JF1SJGL85FG110781
	JF1SJGL85FG110783
	JF1SJGL85FG110787
	JF1SJGL85FG110812
	JF1SJGL85FG110820
	JF1SJGL85FG110824
	JF1SJGL85FG110827
	JF1SJGL85FG110843
	JF1SJGL85FG110863
	JF1SJGL85FG110866
	JF1SJGL85FG110900
	JF1SJGL85FG110906
	JF1SJGL85FG110919
	JF1SJGL85FG110925
	JF1SJGL85FG110930
	JF1SJGL85FG110936
	JF1SJGL85FG110937
	JF1SJGL85FG110943
	JF1SJGL85FG110944
	JF1SJGL85FG110951
	JF1SJGL85FG111062
	JF1SJGL85FG111064
	JF1SJGL85FG111067
	JF1SJGL85FG111071
	JF1SJGL85FG111078



*Handwritten signature*



**SUBARU**

Confidence in Motion

CADA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0 VIN	FORESTER XT VIN
	JF1SJGL85FG111081
	JF1SJGL85FG111087
	JF1SJGL85FG111094
	JF1SJGL85FG111099
	JF1SJGL85FG111101
	JF1SJGL85FG111102
	JF1SJGL85FG111105
	JF1SJGL85FG111118
	JF1SJGL85FG111144
	JF1SJGL85FG111153
	JF1SJGL85FG111173
	JF1SJGL85FG111175
	JF1SJGL85FG111178
	JF1SJGL85FG111192
	JF1SJGL85FG111200
	JF1SJGL85FG111205
	JF1SJGL85FG111211
	JF1SJGL85FG111212
	JF1SJGL85FG111223
	JF1SJGL85FG111226
	JF1SJGL85FG111228
	JF1SJGL85FG111236
	JF1SJGL85FG111239
	JF1SJGL85FG111240
	JF1SJGL85FG111244
	JF1SJGL85FG111384
	JF1SJGL85FG111386
	JF1SJGL85FG111387
	JF1SJGL85FG111389
	JF1SJGL85FG111391
	JF1SJGL85FG111392
	JF1SJGL85FG111393
	JF1SJGL85FG111396
	JF1SJGL85FG111400



*Handwritten signature*



**SUBARU**

Confidence in Motion

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0	FORESTER XT
VIN	VIN
	JF1SJGL85FG111406
	JF1SJGL85FG111409
	JF1SJGL85FG111417
	JF1SJGL85FG111423
	JF1SJGL85FG111430
	JF1SJGL85FG111431
	JF1SJGL85FG111432
	JF1SJGL85FG111434
	JF1SJGL85FG111439
	JF1SJGL85FG111441
	JF1SJGL85FG111444
	JF1SJGL85FG111448
	JF1SJGL85FG111450
	JF1SJGL85FG111452
	JF1SJGL85FG111457
	JF1SJGL85FG111460
	JF1SJGL85FG111461
	JF1SJGL85FG111463
	JF1SJGL85FG111466
	JF1SJGL85FG111469
	JF1SJGL85FG111471
	JF1SJGL85FG111473
	JF1SJGL85FG111483
	JF1SJGL85FG111485
	JF1SJGL85FG111490
	JF1SJGL85FG111492
	JF1SJGL85FG111496
	JF1SJGL85FG111499
	JF1SJGL85FG111500
	JF1SJGL85FG111501
	JF1SJGL85FG111507
	JF1SJGL85FG111512
	JF1SJGL85FG111514
	JF1SJGL85FG111516



*Handwritten signature*



**SUBARU**

*Confidence in Motion*

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP:04730-020 - Tel: 3594-2200

FORESTER S 2.0	FORESTER XT
VIN	VIN
	JF1SJGL85FG111518
	JF1SJGL85FG111522
	JF1SJGL85FG111529





**SUBARU**

*Confidence in Motion*

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

ANEXO IX

## DISTRIBUIÇÃO DE FROTA

Estado	Quantidade
BA	1
DF	48
ES	3
GO	20
MG	13
MS	1
PA	2
PB	2
-PE	1
PR	82
RJ	96
RS	101
SC	22
SE	1
SP	827
Estoque	42
<b>Total Geral</b>	<b>1262</b>

Handwritten signature





**SUBARU**

*Confidence in Motion*

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

ANEXO X

## PERGUNTAS E RESPOSTAS

Recall para correção de problemas com o chicote elétrico da coluna da direção dos veículos Subaru:

**1. Quais são os modelos envolvidos?**

R: Os modelos Subaru Forester "S", e Forester "XT turbo".

**2. Quais são os chassis dos veículos em questão?**

R: Forester "S", chassis JF1SJ5LC5DG002081 até JF1SJ5LC5FG118449  
Forester "XT turbo", chassis JF1SJGL85DG002084 até JF1SJGL85FG111529

**3. Qual é o problema?**

R: Dentro da cobertura plástica da coluna de direção atrás do volante, poderá haver o contato entre o "chicote" elétrico e uma placa metálica existente no local.

**4. Quais são as consequências do defeito?**

R: Poderá ocorrer um desgaste no revestimento dos fios devido ao atrito, permitindo o contato deles com a placa, ocasionando o problema. Em consequência, ocorrerão falhas no funcionamento do limpador de para brisa, ou do farol, ou da buzina, ou até o desligamento do motor do veículo.

**5. Quais são os riscos envolvidos para as pessoas?**

R: Caso aconteça uma dessas falhas, poderá ocorrer o comprometimento da visibilidade, ou a perda do aviso sonoro de advertência, ou ainda a redução da velocidade do veículo e a perda da assistência da direção e do freio, podendo colocar em risco a segurança dos ocupantes do veículo.

**6. Qual a solução para eliminar o problema?**

R: Para a eliminação do problema, as Concessionárias Credenciadas Subaru farão a inspeção no local. Em caso positivo, haverá a substituição dos chicotes. Todos os serviços são gratuitos.

**7. Qual a quantidade de veículos envolvidos no Brasil?**

R: Unidades envolvidas no Brasil: **1.262** (sendo 582 unidades modelo "S" e 680 unidades modelo "XT").

**8. Quando o serviço poderá ser realizado no concessionário?**

R: O serviço poderá ser agendado para execução a partir de 15 de Dezembro de 2015.

**9. Vai ser mandatório fazer um agendamento prévio para realizar o reparo?**

R: Sim, recomendamos que agende o serviço em uma Concessionária Credenciada Subaru da sua preferência.





**SUBARU**

*Confidence in Motion*

CAOA Montadora de Veículos Ltda.  
Rua África do Sul nº 343 / 349  
Santo Amaro – São Paulo - SP  
CEP:04730-020 – Tel: 3594-2200

**10. Qual o tempo estimado para realizar o serviço?**

R: Durante a inspeção, haverá a instalação de um espaçador isolante e, eventualmente, a substituição do chicote. O Tempo estimado para a inspeção e instalação do espaçador é de 20 (vinte) minutos. Todos os serviços são gratuitos.

**11. Como e quando a Subaru descobriu o problema?**

R: Em 2013 a Fuji Heavy Industries recebeu um comunicado proveniente do mercado australiano, com a informação de que um cliente reclamou sobre uma luz alta que acendia e apagava intermitentemente quando trafegava por uma rodovia com piso irregular e com o farol baixo ligado. Após longa e minuciosa inspeção, concluiu-se que o chicote elétrico do interruptor das luzes dianteiras entrava em contato com uma placa de metal na parte inferior da coluna de direção o que provocava um curto circuito intermitente.

**12. Há custos para os clientes?**

R: Não, todos os serviços executados serão gratuitos.

**13. Há prazo para o término da campanha?**

R: Não, mas o serviço deverá ser realizado o mais rápido possível, para evitar acidentes ou inconvenientes aos usuários e terceiros.

**14. Ocorreu algum acidente, devido a esse problema?**

R: Não, até a presente data não houve nenhum registro de acidente desta natureza.

**15. Além desse serviço em questão, existem outros serviços a serem executados?**

R: Não, somente a inspeção do chicote elétrico da coluna da direção.

**16. Esse serviço afeta outros modelos comercializados no mercado brasileiro?**

R: Não. Apenas os modelos informados.

**17. O que deve ser feito para prevenção?**

R: Preventivamente, o proprietário deve ficar atento a quaisquer irregularidades no funcionamento do limpador de para brisa, do farol, da buzina, ou até mesmo para uma possível parada do motor. Caso isso ocorra, o veículo deverá ser removido imediatamente para uma Concessionária Credenciada Subaru.



Para: Gerentes, Supervisores, Chefes de Oficina.  
 Assunto: Inspeção e/ou substituição do chicote de  
 fios do painel dianteiro do veículo.

Data 20/11/2015  
 Nº: BTR15-001-1

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>Linha Subaru aplicáveis</b>
Forester S e XT 2013 a 2015

Esse boletim tem como finalidade informar a todos os revendedores os procedimentos para a inspeção e/ou substituição do chicote elétrico do painel frontal dos veículos Forester "S" e "XT" ano / modelo 2013 ~ 2015.

**1. PEÇA DE REPOSIÇÃO APLICÁVEL**

Descrição	Número da peça	Quantidade
Espuma de uretano	34347FJ040KAI	01
Chicote do painel	81302FE340	01

**2. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**

- Fita de proteção: (Proteção para a cobertura da direção).
- Lente de aumento (Lupa, caso necessário).
- Fita isolante: (Para proteção do chicote).
- Caneta marca texto. (Para marcar o local de instalação da fita de proteção).



*Handwritten signature*



### 3. TABELA DE TEMPO

Os códigos de operação, sintoma e problema, bem como os tempos de serviço estão indicados a seguir:

**Caso nº 1:** Sem nenhum dano ou,

Somente revestimento cortado;

(Instalação da espuma de uretano de proteção do chicote: .....0,3 horas

1. Código de operação: substituição da espuma de proteção:(PS0025R).
2. Código do sintoma: S72
3. Código de problema: T51

**Caso nº 2:** Fio danificado (cortado);

Substituição do chicote do painel corta fogo: .....7:00 horas


(Instalação da espuma de uretano de proteção do chicote: ..... 0,3 horas

1. Código de operação: substituição do chicote do painel corta fogo:(WI0003R).
2. Código de operação: substituição da espuma de proteção:(PS0025R).
3. Código do sintoma: S72
4. Código de problema: T51


TOTAL: 7,3 horas



**4. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE SERVIÇO**



REVISADO  
VISTO  
3  
H...



**Precaução:** Em hipótese alguma aplique silicone spray próximo ao chicote durante todos os passos do procedimento. Isso poderá resultar em mau contato esse produto seja adicionado aos conectores ou aos interruptores.



## 5. INSPEÇÃO E REPARO NO CHICOTE

### 5.1. Remoção da cobertura da coluna de direção.

Distender ao máximo a coluna de direção telescópica.

Girar o volante 90° para a esquerda mantendo-o nessa posição.

Em seguida colocar uma fita adesiva no volante para evitar riscos em sua superfície no momento de soltar os parafusos da cobertura.

Com o auxílio de uma chave Phillips soltar os dois parafusos que fixam a cobertura inferior da coluna de direção, conforme mostrado na figura abaixo.



Colocar uma fita adesiva sobre o volante para evitar arranhões durante a desmontagem


Remover a cobertura inferior da coluna da direção conforme indicado na figura abaixo.



## 5.2. Identificação do chicote danificado

Identificar qual dos chicotes está interferindo com o metal da cobertura inferior da coluna de direção.

Confirmar se a interferência está gerando atrito com a extremidade da placa de metal. A linha amarela indica a localização exata da interferência.



### 5.3. Confirmação da existência de danos no chicote identificado.

1. No vaso do chicote estar protegido peça espuma e a fita adesiva azul



2. No vaso do chicote sem a proteção de espuma e da fita adesiva azul



3. Caso encontre algum dano no chicote, desligar o terminal negativo da bateria.

**Nota:** Quando o terminal negativo da bateria for desconectado e necessário a proteção da Memória de Áudio.

\*Seguir os procedimentos básicos que se encontram no manual de reparações\*.



- Para facilitar o manuseio, desligar os conectores do chicote, conforme mostrado na figura abaixo:



- Remover a fita adesiva azul juntamente com a espuma de proteção do chicote (Conector Interruptor do limpador de para brisa).



Nota: Não use lâminas tais como tesouras para evitar danos aos equipamentos eletrônicos enquanto estiver manuseando o chicote.

- Remover a espuma protetora



7. Confirmar qual dos chicotes está danificado chicote A  ou B   
Veja as figuras abaixo:



Chicote "A"



Chicote "B"

Caso seja o chicote "A", vá párea o passo "9".

Caso seja o chicote "B", vá para o passo "12".

**Nota:** O chicote "B" vem com uma fita de proteção. Veja na figura abaixo.



UNIVERSIDADE  
VISTO  
[Signature]

Haru

**5.4. Inspeção da extensão do dano ocorrido no chicote.**

1. Dobrar o fio elétrico em 90° conforme indicado na figura abaixo:




Confirmar a extensão dos danos ocorridos no chicote.


**Nota:** Utilizando uma lente de aumento, inspecionar cuidadosamente o chicote enquanto dobra os fios, para confirmar a extensão dos danos ocorridos no mesmo.




2. Caso a parte elétrica do fio esteja danificada o chicote do painel corta fogo deverá ser substituído.
3. Caso o dano tenha ocorrido somente na capa de proteção do fio elétrico, proteger o mesmo enrolando uma fita isolante ao redor do local afetado.

**Nota:** Proteger com a fita isolante cada um dos fios elétricos separadamente, para evitar que entrem em curto circuito.






4. Com o auxílio de uma fita isolante proteger o chicote por uma extensão de +/- 10cm.



5. Reconectar o conector do chicote.





- Com o auxílio de um pano limpo e solvente, efetuar a limpeza da placa metálica da cobertura inferior da coluna de direção.



### 5.5. Aplicação espuma protetora "34347FJ040KAI"

- Na preparação de metal de fixação da placa inferior da coluna de direção, marcar 3 pontos com distância de 15mm da borda da placa de metal
- Retire o papel de preservação do adesivo lado da espuma protetora e colar acompanhando as marcas feitas anteriormente.



- Montar a cobertura inferior da coluna de direção.
- Conectar o cabo negativo da bateria.

Favor dar conhecimento do teor deste boletim a todo o pessoal envolvido.

Departamento Técnico Subaru

De: [ho-overseas.ga@subaru-fhi.co.jp](mailto:ho-overseas.ga@subaru-fhi.co.jp) [mailto:[ho-overseas.ga@subaru-fhi.co.jp](mailto:ho-overseas.ga@subaru-fhi.co.jp)]

Enviada: quinta-feira, 29 de outubro de 2015 04:12

Para: Luiz Sergio Cazonatto <[luiz.cazonatto@caoamontadora.com.br](mailto:luiz.cazonatto@caoamontadora.com.br)>

Cc: Sergio Kirschbaum <[sergio.kirschbaum@caoamontadora.com.br](mailto:sergio.kirschbaum@caoamontadora.com.br)>; [maeda.toshihisa@subaru-fhi.co.jp](mailto:maeda.toshihisa@subaru-fhi.co.jp); [ho-overseas.ga@subaru-fhi.co.jp](mailto:ho-overseas.ga@subaru-fhi.co.jp)

Assunto: (Brazil) SRT-215 New Recall for Wire Harness Short Circuit in the Steering Column Cover on Forester vehicles.

Dear Mr. Luiz Sérgio Cazonatto,

We are afraid that we, FHI Quality Assurance Dept., will inform you of a new Recall for possible Wire Harness Short Circuit in the Steering Column Cover on certain Forester vehicles.

Please see PDF file attached for more detail of the failure description.

<Countries involved in the Recall>

[Asia] -----	Approximately 93,000 vehicles.
[Europe] -----	Approximately 73,000 vehicles.
[Pacific] -----	Approximately 57,000 vehicles.
[Latin America & the Caribbean] ---	Approximately 6,500 vehicles.
[Middle East] -----	Approximately 4,500 vehicles.
[Africa] -----	Approximately 2,000 vehicles.

#### 1. Affected Vehicles for Brazil

1,252 Vehicles.

#### 2. Follow-up Procedure

The remedy plan calls for dealers to attach the countermeasure part (urethane foam) on the edge of metal plate in the steering column cover.

(Labor Time : 0.3 hour)

Or, if the damage of the metal wiring is recognized, the bulkhead harness needs to be replaced and the urethane foam needs to be attached same as aforementioned.

(Labor Time : 7.3 hours)

#### 3. Service Information

The Official Service Instruction will be published.

#### 4. Countermeasured Parts

FHI will send the countermeasured parts (urethane foam) by air freight from Japan.

#### 5. DIR Submission

If you have legal responsibility to report recall notification to your authority, please refer to aforementioned "Description of Failure".  
If you have legal responsibility to report recall notification to your authority, please report.

Until then, please do NOT disclose any information related to the recall.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

Thank you, in advance, for your attention and cooperation in this important matter.

Best regards,

Y. Koshiji, Overseas Regulatory Affairs Group,  
Quality Assurance Dept., Fuji Heavy Industries, Ltd.  
Phone: 81-3-6447-8741



Maeda