



01 - PLANTA BAIXA EXISTENTE NÍVEL 0,00 EST
ESC: 1 : 100

LEGENDA GERAL ESTRUTURAL		
CODIGO	PATOLOGIA	INTERVENÇÃO
A1	01	01
C1	01	01
H1	01	01
I1	01	01
J1	01	01
K1	01	01
N1	01	01
O1	01	01
SS	01	01
VAG1	02	02

LEGENDA PATOLOGIA	
01	EXPOSIÇÃO DA ARMADURA DO PILAR VERIFICADA NO LADO INTERNO OU EXTERNO DO GINÁSIO
02	EXPOSIÇÃO DA ARMADURA VERIFICADA NA VIGA QUE SUSTENTA A LAJE DA CENTRAL DE ÁGUA QUENTE DO BANHEIRO DEMARCANO NO NÍVEL 0,00m.

LEGENDA INTERVENÇÃO	
01	Escarificação da superfície afetada entorno da armadura, limpeza da armadura para retirada da carepa de oxidação, recomposição da área de concreto com lançamento de graute garantindo o cobrimento satisfatório da armadura.
02	

LEGENDA DE CORES:

- EXISTENTE
- À CONSTRUIR
- À DEMOLIR
- ÁREA DE INTERVENÇÃO

01 REVISÃO	APRESENTAÇÃO INICIAL ASSUNTO	LUCAS PEDRO DESENHO	FLÁVIA APROVAÇÃO	28/04/21 DATA
		TR Engenharia CNPJ: 24.477.500/0001-87 Av. Tocantins, 566 - Bairro Cristal 90.810-180 - Porto Alegre - RS Fone: +5551 9 8424-3645 flavio@trengenharia.com www.trengenharia.com		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE OBRA: Projeto de reforma do Ginásio Osmar Fortes Barcellos ENDEREÇO: Av. Erico Veríssimo, s/n - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90160-180		PRÉDIO: 01 PAVIMENTO: TE		
PROJETO: REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL OSMAR FORTES BARCELLOS DESCRIÇÃO: MAPEAMENTO DE PATOLOGIAS ESTRUTURAIS E INTERVENÇÕES CONTEÚDO: PLANTA BAIXA EXISTENTE - NÍVEL 0,00 TIPO DE PROJETO: ESTRUTURAL FASE: PROJETO EXECUTIVO		PRANCHAS: 01		
DESENHO: LUCAS PEDRO	ESCALA: 1/100	DATA: 28/04/2021	RESPONSÁVEL: ENG. FLÁVIA TEIXEIRA	ARQUIVO: EST 01 TE 01 R01 - CX