

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.139

DATA: 21.06.2000

INÍCIO: 8h20min FIM: 9h40min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Adriano Peres de Novais, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.138.

2.2 I Congresso Internacional de Proteção contra Incêndio

O Eng. Ricardo Caminha de Azevedo fez um relato dos assuntos abordados no congresso supracitado, ocorrido no período de 13 a 14 de junho do corrente, na cidade de São Paulo.

O Congresso contou com a presença do Vice-Presidente da NFPA entre outras autoridades sendo que o Eng. Ricardo deu destaque para os seguintes assuntos:

- a) Norma sobre Hidrantes - há uma tendência de substituir-se o sistema de hidrantes por mangotinhos para utilização no princípio de incêndio como auxiliar do combate;
- b) sistema de detecção;
- c) sprinkler;
- d) saídas de emergência - conforme especificações NFPA, qualquer prédio necessita duas saídas de emergência, independente de sua ocupação, altura e área;
- e) proteção passiva: estruturas metálicas (cabos elétricos) e na proteção contra incêndio em geral;
- f) incêndios em aeroportos;
- g) pára-raios - ressaltada a importância da utilização da Norma Brasileira (aumento do nº de descidas);
- h) escadas pressurizadas: necessidade de portas corta-fogo (quando os insufladores forem colocados em subsolo a sala deve ser compartimentada do subsolo, evitando que sofra os efeitos do fogo. Deve sair Norma Brasileira sobre o assunto;
- i) recomendações referente a escada pressurizada: recomenda-se antecâmara (pela Norma Inglesa). O Eng. Ricardo ainda sugeriu que se buscasse a Instrução Técnica nº 10 do Corpo de Bombeiros de São Paulo.
- j) Brigada de Incêndio - treinamento de 16h mínimas - Comentou-se sobre os erros referente ao percentual de treinados (10 pessoas em 22), bem como a preparação de socorristas e não de brigadistas (nova Norma Brasileira).

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 28 de junho de 2000, no mesmo horário e local.

