



Fotos e vídeo Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre Fiscalização realizada no dia 4/11

Plenária Ordinária | 23.11.17







BENEFICÊNCIA

CHECK LIST SALA CIRURGICA

DATA: 21/10/17 SALA: 07 TÉCNICO: Elisondra / Nayara

- ❖ CARRO DE ANESTESIA:
CABOS DE FORÇA,
MANGUEIRAS PARA GASES (AMARELA AR COMPRIMIDO E VERDE OXIGENIO),
BALÃO 5 LITROS,
CONJUNTO DE TRAQUEIAS COM CONECTOR EM Y,
CAL SODADA,
VAPORIZADOR DE ISOFLUORANO,
AMBÚ COMPLETO E TESTADO,
COROA;
- ❖ MONITOR MULTIPARAMETRO:
COM CABO DE FORÇA,
ECG,
SPO2,
PA,
CAPNOGRAFIA,
TEMPERATURA;
- ❖ BANDEJA DE INTUBAÇÃO:
MASCARA FACIAL,
LÂMINAS DE LARINGO Nº 03, 04 E 05 TODAS COM LAMPADAS, LÂMINA RETA,
CABO DE LARINGO COM PILHAS,
PINÇA DE MAGUIL,
GUIA PARA INTUBAÇÃO,
GUEDEL Nº 03, 04 E 05,
CADARÇO,
TESOURA;
- ❖ FRASCO DE ASPIRAÇÃO COM TAMPAS E LATEX;
- ❖ PAREDE DE ASPIRAÇÃO MONTADA COM LATEX E SONDA;
- ❖ APARELHO DE CAUTERIO COM CABO PARA PLACA, PLACA BIPARTIDA, PEDAL PARA MONO E BIPOLAR;
- ❖ SUPORTE DE SORO;
- ❖ MESA CIRURGICA COM COMANTOS TESTADOS;
- ❖ ESCADINHA;
- ❖ MESAS AUXILIARES E MAYO;
- ❖ FOCO CIRURGICO COM LAMPADAS TESTADAS;
- ❖ BANDEJAS DE SOLUCOES: CLOREXIDINE TÓPICA, ALCOLICA E DEGERMANTE;
- ❖ MICROPORE ;
- ❖ ESPARADRAPO;
- ❖ CAIXAS DE LUVAS;
- ❖ PRANCHETA COM FOLHAS DE SALA;
- ❖ CAIXA DE DESCARPACK;
- ❖ HAMPERS;
- ❖ CESTOS DE LIXO 01 VERDE (RECICLADO), 01 BRANCO (CONTAMINADO).

Carla
COPINHA



